


+ Broyeur vide futs de résines & Colophanes



SOLUTIONS SANS POUSSIÈRE POUR LE TRAITEMENT DES RESINES



Ouverture futs de résine par écrasement sans poussière :

Pour ouvrir et vider les futs de résines, les écraser et souvent la seule solution. C'est un travail fastidieux et qui génère beaucoup de poussière.

Pour des opérateurs heureux, et un atelier sans poussière, utilisez notre broyeur de fûts.

Points clefs :

- Chargement des futs par chariot élévateur
- Ecrasement du fut automatique
- Très peu de perte de matière
- La résine est éclatée en petits morceaux
- Le fut métallique est aplati
- 2 minutes par fut
- Versions ATEX gaz ou poussière disponibles