

Échelle des gris

Nous proposons 2 types d'échelles de gris:

- **échelle de gris** pour déterminer les **changements de couleur selon ISO 105-A02**, qui comprend neuf paires de pastilles de couleur grise neutre et non brillante qui illustre les différentes nuances de couleur. L'échelle va de 1 à 5, demi par demi (1, 1 1/2, 2, 2 1/2 et ainsi de suite..), 5 étant le plus élevé. Elle est utilisée pour évaluer la densité de couleur entre les produits et pour comparer l'échantillon du client avec les pièces en production. Elle est également essentielle pour l'évaluation des grades des tests de résistance à la lumière selon les normes de résistance à la lumière.

- **échelle de gris** pour **coloration selon ISO 105-A03** qui comprend neuf paires de pastilles de couleur grise et blanche non brillante qui illustrent la profondeur de coloration perçue. L'échelle va de 1 à 5, demi par demi (1, 1 1/2, 2, 2 1/2 et ainsi de suite..), 5 étant le plus élevé. Elle est principalement utilisée pour l'évaluation de la coloration après frottement par voie humide et sèche avec du coton blanc.



Réf. 3305 : Echelle de gris pour l'évaluation de changement de couleur selon ISO 105-A02

Réf. 3355 : Echelle de gris pour l'évaluation de la coloration selon ISO 105-A03